


NO. 0380 PRO Wear CARE Sweatshirt | unangeraut



Beschreibung (gemessen in cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ Brustumfang	48	51	54	58	62	65	68	72	76	80
E: Vorderlänge von Halsansatz	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
H: Schulterpunkt zu Schulterpunkt	45	46,5	48	50	52	54	56	58	60	62
K: Ärmellänge - lang	63	64	65	66	67,3	68,6	69,9	70,3	70,7	71,1
L: ½ Oberarmweite	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,7	25,9	27,1	28,3	29,5

Wie misst man?



Tolerance in cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Die Maße in einer Produktmaßtabelle beziehen sich auf Messungen, die direkt am Kleidungsstück vorgenommen werden. Breiten Sie das Kleidungsstück flach auf einer ebenen Fläche aus, ohne es zu dehnen. Nehmen Sie die Maße wie durch die Pfeile angezeigt vor und wählen Sie die passende Größe aus. Das beste Ergebnis wird mit einem Maßband erzielt. Die Toleranzen in der Tabelle basieren auf dem Zustand des ungewaschenen Artikels, wie er von ID® versendet wird. Alle Angaben ohne Gewähr. Für weitere Hinweise zur Verwendung unserer Produktmaßtabelle können Sie sich jederzeit gerne unter support@id.dk oder telefonisch unter der Nummer +45 97492144 an uns wenden.